L e g e n d e

Kanalbestand

Schacht		21032	Schachtnummer
Ein-/ Auslauf		D: 299.83	Schachtdeckelhöhe
Straßeneinlauf		S: 297.91	Schachtsohlhöhe
Fließrichtung		DN 250	Rohrdurchmesser
Stutzen/Abzweig links/rechts		Stz	Rohrmaterial
Stutzen/Abzweig Scheitel/Sohle		30.98	Haltungslänge
Stutzen/Abzweig schadhaft		79.10 ‰	Gefälle
Stillgelegter Schacht		RS 297.98	Ein-/ Auslaufhöhe Haltung
			Misch-/ Regen-/ Schmutzwasserkanal
			Misch-/ Regen-/ Schmutzwasseranschlussleitung
			Misch-/ Regen-/ Schmutzwasserpumpleitung
			Misch-/ Regen-/ Schmutzwasserkanal Stillgelegt


Sanierung

Haltungssanierung

*	Lage Partielle offene Bauweise
*	Lage geschlossene Bauweise
	Sanierungslänge
OB	offene Bauweise
OBP	Partielle offene Bauweise
OB SST	Sanierungsstutzen offene Bauweise
Stat.: 2.00	Station gegen Fließrichtung
DN	Dimension
COFI	Close-Fit
ESM	Edelstahlmanschette
HDS	Höchstdruckspülen
HPR	Hutprofil
KLI	Kurzliner
KOB	Kopfloch, offene Bauweise im Zuge der geschlossene Bauweise
MAD	Manuell abdichten
MU	Vorabdichtung Muffen Injektion
MPF	Muffenprüfung
RFR	Roboter einsatz Fräsen Wurzeln/Inkrustrationen
RU	Roboter einsatz Injektion
RMFR	Roboter einsatz Minifräse
RSAT	Roboter einsatz Sat-Robotor
RSJ	Riss- und Scherbensanierung
RVS	Roboter einsatz Verpressen/Spachteln
SFR	Stutzen vorsanierung Fräsen
SUM	Stutzen sanierung Injektion mineralische Mörtel
SUS	Stutzen sanierung Injektion Silikatharz
SLI	Schlauchliner
SOF	Öffnen der Hausanschlüsse
SRVS	Stutzen anbindung Verpressen/Schalung
RB	Restbefahrung
RBNF	Restbefahrung nach Fräsen
RV	Rohrvortrieb

Schachtsanierung

ELR	Einlaufrost
MKON	Minikonus erneuern
SRL	Rahmen
SAL	Rahmen und Schachtdeckel Klasse D
SARL	Rahmen und Schachtdeckel Rückstausicher
SAHS	Schachtabdeckung neu auf Höhe setzen
KON	Schachtkonus erneuern
SOB	Schachtneubau
BPCC	Beschichtung Kunststoffmodifizierter Zementmörtel
BCC	Beschichtung Mineralischer Mörtel
BPSI	Beschichtung Polymer-Silikat-Harz
BPU	Beschichtung Polyurethan
BPC	Beschichtung Reaktionsharzmörtel
DWS	Druckwasserstrahlen
HDWS	Hochdruckwasserstrahlen
HDTWS	Höchstdruckwasserstrahlen
IRA	Injektion Rohranschluss
ISW	Injektion Schachtwand
ILAB	Innenliegender Absturz
RPCC	Reparatur Kunststoffmodifizierter Zementmörtel
RCC	Reparatur Mineralischer Mörtel
RPC	Reparatur Reaktionsharzmörtel
SDBL	Schachtdeckel Klasse B
SDDL	Schachtdeckel Klasse D
SSER	Schachtsohlenerneuerung
SSRP	Schachtsohlenreparatur
SFE	Schmutzfänger liefern und einbauen
STBE	Steigbügel liefern und einbauen
STGE	Steigeisen liefern und einbauen
STGA	Steigeisen/ -bügel demontieren und entsorgen
STKE	Steigkasten liefern und einbauen
STLE	Steigleiter liefern und einbauen
STM	Stopfmörtel



Projekt: Kanalsanierung in geschlosser Bauweise im OT Frieda Gemeinde Meinhard	Projekt-Nr.: 100-201
	Zeichnungs-Nr.: 100-447-2
	Blatt-Nr.: 1/5
Planart: Lageplan	Maßstab: 1:500
Leistungsphase: Ausführungsplanung	Anlage-Nr.:
Auftraggeber: Gemeinde Meinhard Sandstraße 15 37276 Meinhard	Datum: Genehmigt:
Planverfasser: KMO Ingenieure GmbH KWO www.kmo-ingenieure.de Jestädter Straße 13 · 37249 Eschwege Tel. 0 56 51 33 27 530 · info@kmo-ingenieure.de	Datum: 10.08.2026 Erstellt: Mor Geprüft: Schr

Änderungen:	Datum	Gez.	Gepr.
Haltung 320027 geändert zu Schlauchliner	13.10.26	Ra./Mor.	Schr

Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. Änderung und Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Planverfassers.

\\sn04\INGRADAProjekte\MeinhardBestand\2026\Pläne\100-447-2.mix Ingrada